

제품검사 성적서

공급처


작성

검토

승인

김유근

신영

품명	전기보일러		공급처		
규격	DI-M200105KH(100KW)		검사일	2011. 7.	
LOT NO.			검사자	이귀영 	
No.	검사항목	검사기주	검사방법	검사조건	판정
01	외관 검사	외관에 유해한 결점없이 양호할 것.	육안	전수검사 n=0	합격
02		익관부착물 및 덮개상태 양호할 것.	육안		합격
03		수조통 누수 없이 양호할 것	육안		합격
05		각 배관에 누수 없이 양호할 것	육안		합격
06		하네스 배선상태 결점 없이 양호할 것	육안(색깔별)		합격
07		설치브라켓, 사용설명서 동봉 확인	육안		합격
08		히터 배선 상대 결점 없이 양호할 것	회로도 비교		합격
09		성능 검사	메인, 룸콘트롤 작동상태 이상 유,무 확인		보일러 검사기 표시창과 메인콘트롤과 룸콘트롤의 표시창의 변화를 확인
10	순환펌프 작동상태 양호할 것		육안 및 모터 작동소리 확인.	합격	
13	온도, 가열, 저수위센서 작동상태 양호할 것		부일감을 운전시키고 M/C 및 R/C의 표시창에 Er 1~6까지 뜨는지 확인.	합격	
15	마그네트 작동상태 양호할 것		H/C선원버튼을 작동했을때 M/S작동 유무확인(2~3회 반복)	합격	
17	SCR 결점 없이 양호할 것		설정온도의 -5℃일때부터 SCR이 작동하여 검사기의 A/Meter에 수치가확인	합격	
18	히터 작동상태 양호할 것		온도 설정후 기동시 히터작동 유,무를 검사기의 A/Meter 표시부와 M/C의 표시창에 온도상승 확인.	합격	
특기사항			종합판정	합격	

제품검사 성적서

공급처


작성

검토

승인

권영호

신영

품명	전기보일러		공급처		
규격	DI M250125KII(140KW)		검사일	2011. 7.	
LOT NO.			검사자	이귀영 	
No.	검사항목	검사기준	검사방법	검사조건	판정
01	외관 검사	외관에 유해한 결점없이 양호할 것.	육안	전수검사 n=0	합격
02		외관부착물 및 덮개상태 양호할 것.	육안		합격
03		수조통 누수 없이 양호할 것	육안		합격
05		각 배관에 누수 없이 양호할 것	육안		합격
06		하네스 배선상태 결점 없이 양호할 것	육안(색깔별)		합격
07		설치브라켓, 사용설명서 동봉 확인	육안		합격
08		히터 배선 상태 결점 없이 양호할 것	회로도 비교		합격
09		성능 검사	메인,룸콘트롤 작동상태 이상 유,무 확인		보일러 검사기 표시창과 메인콘트롤과 룸콘트롤의 표시창의 변화를 확인
10	순환펌프 작동상태 양호할 것		육안 및 모터 작동소리 확인.	합격	
13	온도,과열,저수위센서 작동상태 양호할 것		보일러를 운전시키고 M/C및 R/C의 표시창에 Er 1~6까지 뜨는지 확인.	합격	
15	마그네트 작동상태 양호할 것		R/C전원버튼을 작동했을때 M/S작동 유무확인(2~3회 반복)	합격	
17	SCR 결점 없이 양호할 것		설정온도의 -5℃일때부터 SCR이 작동하여 검사기의 A/Meter에 수치확인	합격	
18	히터 작동상태 양호할 것		온도 설정후 가동시 히터작동 유,무를 검사기의 A/Meter표시부와 M/C의 표시창에 온도상승 확인.	합격	
특기사항			종합판정	합격	